

COMUNE DI TORRICELLA (TA)



P.E.B.A.

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

CUP: J69J22000210006 - CIG: ZD334CD0C8



PIÙ ACCESSIBILE, PIÙ NOSTRA

INCARICO SVOLTO DA:

Ing. Antonio Martina – Ord. Ingg. di BARI n. A7766

Via G. di Vagno 45

72021 – Francavilla Fontana (Br)



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

UTC - Arch. Luigi De Marco

Piazza Barone Vito Bardoscia

DATA: GIUGNO 2025

TITOLO ELABORATO: Schede di rilievo Edifici Comunali
CODICE ELABORATO: REL 04



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1 – CASA COMUNALE



ALLEGATO 1



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: CASA COMUNALE Indirizzo: PIAZZA BARONE VITO BARDOSCIA Rilevatore: ANTONIO MARTINA					
				Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA) data: 13/05/2025	
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ 135x 135/ 140 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			L' edificio non è privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI				
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	Sono presenti servizi igienici per disabili, ma non segnalati.
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non è un impianto sportivo.
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		X		

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
-------------	--------------------	----------------	----	----	------



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3 COLLEGAMENTI VERTICALI					
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolezza?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P..R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
------	---	---	---	--	--

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
------	--	---	--	---	--

2 – CASERMA DEI CARABINIERI – VIA E. FANELLI



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: CASERMA DEI CARABINIERI		Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)			
Indirizzo: VIA E. FANELLI					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA		data: 20/05/2025			
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Segnaletica orizzontale esistente, ma da rifare.
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq 135 \times 135 / 140$ cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P. R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P. R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P. R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P. R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P. R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P. R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI				
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non è un impianto sportivo.
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?			X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI	I COLLEGAMENTI VERTICALI SONO DESTINATI AI DORMITORI, NON INTERESSATI DALLE SCHEDE DI RILIEVO			
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciole?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3	X		
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4	X		



3 – POLIZIA LOCALE (CASTELLO)





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: CASTELLO		Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)			
Indirizzo: VIA ROSARIO CIV. 19					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA		data: 13/05/2025			
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 art. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq 135 \times 135 / 140$ cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			Non è presente campanello e/o citofono.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI - ACCESSIBILI DA VIA PISANELLI				
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	Non sono presenti servizi igienici per disabili.
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non è un impianto sportivo.
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?			X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI				
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			Non è presente l'ascensore.
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolezza?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	




Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4 – CIMITERO COMUNALE





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: CIMITERO COMUNALE		Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)			
Indirizzo: VIA PALESTRO					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA		data: 13/05/2025			
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	La segnaletica orizzontale risulta poco visibile e dunque da ripristinare.
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini,			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq 135 \times 135 / 140$ cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			Non è presente camopannello e/o citofono



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI				
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P .R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non è un impianto sportivo.
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?		X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI	NON CI SONO PIANI SUPERIORI			
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciole?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		Davanti la chiesa non sono presenti rampe, ma solo gradini.
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?			X	
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9		X	
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			Non presenti.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

5 – INFO POINT (TORRE DELL'OROLOGIO)





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: TORRE DELL'OROLOGIO		Amministrazione: COMUNE DI TOPPRICELLA (TA)			
Indirizzo: SP 128					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA		data: 20/05/2025			
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini,			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2			
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq 135 \times 135 / 140$ cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	All'ingresso è presente un gradino.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Non ci sono rampe.
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI				
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	Non sono presenti servizi igienici per i disabili.
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P .R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non è un impianto sportivo.
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?			X	Non ci sono specchi.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI	NON CI SONO PIANI SUPERIORI			
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolezza?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciole?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			Non presenti.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

6 - AVIS TORRICELLA





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: AVIS TORRICELLA		Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)			
Indirizzo: VIA MARUGGIO					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA		data: 20/05/2025			
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini,			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ 135x 135/ 140 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	E' presente un gradino all'ingresso dell'edificio.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		L'edificio si sviluppa al piano interrato, attraverso l'utilizzo di una scala.
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Non ci sono rampe.
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI	NON CI SONO SERVIZI IGIENICI			
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P .R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?				



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI				
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	Non è presente un ascensore.
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	Muri caratterizzati da notevoli infiltrazioni.
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucivole?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

7 – UFFICIO POSTALE





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: UFFICIO POSTALE		Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)			
Indirizzo: VIA MARUGGIO					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA		data: 20/05/2025			
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini,			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ 135x 135/ 140 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Non ci sono campanelli e/o citofoni.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI	NON CI SONO SERVIZI IGIENICI			
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P .R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?				



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI	NON CI SONO PIANI SUPERIORI			
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolosa?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3	X		
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

8 – PARCO DEL MUNICIPIO





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: PARCO DEL MUNICIPIO		Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)			
Indirizzo: VIA CADUTI					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA		data: 20/05/2025			
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini,		X		La presente vegetazione crea ostacolo al passaggio di persone su sedia a ruote.
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ 135x 135/ 140 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			Non sono presenti campanelli e/o citofoni.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI	SERVIZI IGIENICI SONO GLI STESSI DELLA CASA COMUNALE			
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P .R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non è un impianto sportivo.
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?		X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI	GRADINI PRESENTI PER RAGGIUNGERE LA CASA COMUNALE DALLA PARTE RETROSTANTE L'EDIFICIO			
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	Sarebbe necessario prevedere una rampa.
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			L'ascensore non è presente.
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P. R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolosa?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	Presenza di vegetazione, che ostacola il passaggio persona su sedia a ruote.
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non sono presenti porte.
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			Non presenti.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

9 – PARCO UNICEF DI TORRICELLA





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: PARCO UNICEF		Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)			
Indirizzo: CORSO PIEMONTE					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA		data: 13/05/2025			
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini,			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2		X	Da ripristinare in parte.
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq 135 \times 135 / 140$ cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		Bar presente all'interno del parco.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			Non è presente un campanello e/o citofono.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI				
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	Servizi igienici per disabili presenti, con le caratteristiche dimensionali adeguate alle normative, ma non segnalate con appositi cartelli.
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non è un impianto sportivo.
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?			X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3	COLLEGAMENTI VERTICALI	NON CI SONO PIANI SUPERIORI			
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolosa?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9		X	
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

10 - CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE			Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)		
Indirizzo: VIA PALESTRO ANG. VIA LAZIO					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA			data: 22/05/2025		
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini,			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2		X	Pavimentazione non ottimale.
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ 135x 135/ 140 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Non presenti.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI				
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		Servizi igienici esistenti, ma abbandonati, quindi da ripristinare.
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?			X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI	NON CI SONO PIANI SUPERIORI			
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucchiolare?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		Pavimentazione non ottimale, caratterizzata da vegetazione infestante.
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?			X	
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	




Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	Non presenti.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

11 – PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA			Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)		
Indirizzo: VIA LE GRAZIE					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA			data: 20/05/2025		
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini,			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq 135 \times 135 / 140$ cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Rampa esistente.
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Rampa nuova e in ottimo stato.
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI				
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		Gradino presente all'ingresso dei servizi igienici.
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				Non ci sono servizi igienici per i disabili.
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non è un impianto sportivo.
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?			X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI	NON CI SONO PIANI SUPERIORI			
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucchiolante?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9		X	
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			Non presenti.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

12 – CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE			Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)		
Indirizzo: VIA LE GRAZIE ANG. VIA MARUGGIO					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA			data: 20/05/2025		
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini,			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq 135 \times 135 / 140$ cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Rampa presente lateralmente alla chiesa.
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	

1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	Non è presente un campanello e/ o citofono.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI	NON CI SONO SERVIZI IGIENICI			
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P .R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?				



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI	NON CI SONO PIANI SUPERIORI			
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciole?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	




Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P. R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P. R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			Non presenti.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

13 – CHIESA MADONNA DEL ROSARIO





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: CHIESA MADONNA DEL ROSARIO			Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)		
Indirizzo: VIA ROSARIO					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA			data: 13/05/2025		
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini,		X		Gradino presente all'accesso.
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2		X	
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq 135 \times 135 / 140$ cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		Realizzare rampa per permettere l'accesso all'edificio.
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	

1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			Non è presente un campanello e/o citofono.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI	NON CI SONO SERVIZI IGIENICI			
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P .R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?				



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI	NON CI SONO PIANI SUPERIORI			
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucchiolante?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?			X	
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			Non presenti.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

14 – CHIESA DI SAN MARCO





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: CHIESA DI SAN MARCO		Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)			
Indirizzo: PIAZZA CASTELLO					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA		data: 13/05/2025			
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini,		X		Gradino presente all'accesso.
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2		X	
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq 135 \times 135 / 140$ cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		Realizzare rampa per permettere l'accesso all'edificio.
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			Non è presente un campanello e/o citofono.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI	NON CI SONO SERVIZI IGIENICI			
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P .R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?				



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI	NON CI SONO PIANI SUPERIORI			
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolosa?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?			X	
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			Non presenti.



15 – CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO (MONACIZZO)





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO			Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)		
Indirizzo: PIAZZA TRIESTE (MONACIZZO)					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA			data: 22/05/2025		
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini,			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2		X	Gradini presenti all'ingresso della chiesa.
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq 135 \times 135 / 140$ cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		Gradini presenti all'ingresso della chiesa.
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		Rampa presente, ma con gradini all'ingresso
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			Non presenti.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI	NON CI SONO SERVIZI IGIENICI			
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P .R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?				



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI	NON CI SONO PIANI SUPERIORI			
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdruciolosa?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			Non presenti.



16 – SPORTELLO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI (MONACIZZO)





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: SPORTELLO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI			Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)		
Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI CIV. 8 (MONACIZZO)					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA			data: 22/05/2025		
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini,			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq 135 \times 135 / 140$ cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Rampa presente solo in corrispondenza del cancello di accesso all'edificio.
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	

1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI				
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	Servizi igienici per disabili presenti, ma non segnalati opportunamente.
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6		X	
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non è un impianto sportivo.
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?			X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI	NON CI SONO PIANI SUPERIORI			
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucchiolante?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3	X		
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P. R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P. R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			Non presenti.



17 – CHIESA MADONNA DI LORETO (MONACIZZO)





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: CHIESA MADONNA DI LORETO			Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)		
Indirizzo: VIA LORETO (MONACIZZO)					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA			data: 22/05/2025		
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini,			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2		X	Gradini presenti all'accesso.
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ 135x 135/ 140 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		Realizzazione rampa per consentire l'accesso in chiesa.
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	

1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			Non presenti.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI				
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	Servizi igienici per disabili presenti, ma non segnalati opportunamente.
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non è un impianto sportivo.
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?			X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI	NON CI SONO PIANI SUPERIORI			
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucchiolante?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			Non presenti.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

18 – CAMPO DI CALCETTO (MONACIZZO)





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: CAMPO DI CALCETTO		Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)			
Indirizzo: VIA TORRE OVO (MONACIZZO)					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA		data: 22/05/2025			
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini,			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ 135x 135/ 140 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Per consentire l'accesso ai servizi igienici, è necessaria la realizzazione di una rampa, a causa del gradino presente.
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	

1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P .R. 503/96 artt . 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			Non presenti.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI				
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?			X	Non ci sono specchi.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI	NON CI SONO PIANI SUPERIORI			
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucchiolosa?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?			X	
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P .R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	Non presenti.