

COMUNE DI TORRICELLA (TA)



P.E.B.A.

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

CUP: J69J22000210006 - CIG: ZD334CD0C8



PIÙ ACCESSIBILE, PIÙ NOSTRA

INCARICO SVOLTO DA:

Ing. Antonio Martina – Ord. Ingg. di BARI n. A7766

Via G. di Vagno 45

72021 – Francavilla Fontana (Br)



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

UTC - Arch. Luigi De Marco

Piazza Barone Vito Bardoscia

DATA: GIUGNO 2025

TITOLO ELABORATO: Schede di rilievo Edifici Scolastici
CODICE ELABORATO: REL 05



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

A – SCUOLA PRIMARIA “PIETRO MARUGGI”





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: SCUOLA PRIMARIA "PIETRO MARUGGI"			Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)		
Indirizzo: VIA G. LEOPARDI CIV. 2					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA			data: 22/05/2025		
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq 135 \times 135 / 140$ cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI				
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X		
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non è un impianto sportivo.
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				Non sono presenti specchi.
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI				
3.1	E' necessario prevedere un sistema di raccordo per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13	X		
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolezza?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	X		
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3	X		
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

B – SCUOLA MEDIA INF. “MICHELANGELO BUONARROTI”





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: SCUOLA MEDIA INF. "MICHELANGELO BUONARROTI" Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)					
Indirizzo: VIA PALESTRO CIV. 112					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA			data: 22/05/2025		
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq 135 \times 135 / 140$ cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P. R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Rampa esistente nella zona retrostante l'edificio.
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P. R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P. R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P. R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P. R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P. R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P. R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI				
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P. R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X		Segnalati con cartelli.
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P. R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non è un impianto sportivo.
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	Non sono presenti specchi
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI				
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		X	Non esiste ascensore.
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolezza?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10		X	
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10	X		
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucivola?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3	X		
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

C – SCUOLA DELL'INFANZIA "BRUNO MUNARI"





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: SCUOLA DELL'INFANZIA "BRUNO MUNARI"		Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)			
Indirizzo: CORSO FRANCIA					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA		data: 20/05/2025			
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Segnaletica verticale esistente, ma da sostituire.
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X		
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	Marciapiedi presente lateralmente al parcheggio riservato.
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq 135 \times 135 / 140$ cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI				
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?		X		
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non è un impianto sportivo.
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			X	Specchi non presenti.
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI	NON CI SONO PIANI SUPERIORI			
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolezza?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P .R. 503/96 artt . 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucivole?	D.P .R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P .R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P .R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P .R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P .R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3	X		
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P .R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		




Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

D - MICRONIDO





Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

ALLEGATO 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE BARRIERE (EDIFICI)					
Nome edificio: MICRONIDO		Amministrazione: COMUNE DI TORRICELLA (TA)			
Indirizzo: VIA PALESTRO CIV. 112					
Rilevatore: ANTONIO MARTINA		data: 22/05/2025			
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
1	ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI				
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P .R. 503/96 art . 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.4	Il parcheggio riservato è raccordato o è complanare ad un percorso pedonale in piano che conduce all'accesso all'edificio?	D.P .R. 503/96 art . 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X	
1.5	Il percorso di avvicinamento all'edificio considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			X	
1.6	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di 150 cm? (se no, specificare nelle note la misura)		X		
1.7	Il percorso interno di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.2. e 8.2	X		
1.8	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 art. 8.2.2	X		
1.9	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità $\geq 135 \times 135 / 140$ cm?	D.P .R. 503/96 art . 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	Gradino presente nella zona retrostante. La zona antistante presenta una rampa, ma l'accesso a tale rampa è preceduta da un gradino, in corrispondenza del cancelletto di ingresso.



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

1.10	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		
1.11	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.12	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.13	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1		X	
1.14	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso all'edificio e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di 80 cm? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			Non è un edificio privato.
1.15	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5	X		
1.16	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 15 e 17 DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		X	

Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
2	SERVIZI IGIENICI				
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?			X	Servizi igienici per disabili presenti, ma non opportunamente segnalati.
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	D.P.R. 503/96 artt. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			Non è un impianto sportivo.
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6	X		
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta ?			X	
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
3	COLLEGAMENTI VERTICALI NON CI SONO PIANI SUPERIORI				
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm di profondità x 80 cm di larghezza?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm e d è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciovolezza?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180cm?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
Riferimento	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo	SI	NO	NOTE
4	PERCORSO INTERNO				
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		X	
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1	X		



Comune di Torricella – Provincia di Taranto
P.E.B.A. (Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche)

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5		X	
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		X		
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 1, 15, 17 DM 236/89 art. 4.3		X	
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie /sensoriali?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	X		
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 artt. 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4		X	